

Gamaschen mit Stahleinlage im Mittelfußbereich

Bei Schweiß- und Brennarbeiten können die Beschäftigten durch um-, herabfallende oder verrutschende Werkstücke gefährdet werden. Nicht selten entstehen dabei Verletzungen im Mittelfußbereich.

Die bis dato verwendeten Sicherheitsschuhe schützen zwar die Zehen aber nicht den Mittelfußbereich vor fallenden Teilen. Auch Die bei diesen Arbeiten zu tragende Schweißgamasche deckt zwar den Mittelfußbereich ab, bietet jedoch als Standardausführung ebenfalls keinen Schutz gegen herabfallende Teile.

Es wurde eine Stahleinlage in den Mittelfußbereich abdeckenden Teil der Gamasche eingearbeitet. Dadurch wurde der Schutz des Mittelfußes verbessert und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert.

2003

Jahr:	2003
Kategorie:	Ergonomie
Kontakt:	Deutsche Steinkohle AG
	Technische Dienste Saar
	Bergbau-Berufsgenossenschaft
	Präventionsbereich Saarbrücken
	 Talstraße 15
	 66119 Saarbrücken



Gamaschen mit Mittelfußschutz